


SC-TOOL の実行時エラーについて

株式会社テクシオ・テクノロジー


DL-2060 用スキャナカード対応のアプリケーション SC-TOOL のインストール時にアンチウイルスソフト、Windows のセキュリティ設定、管理者権限の不足により、TabCtl32.ocx、comctl32.ocx が登録されない症状が発生しています。インストーラーは正常に完了となりますが、プログラム実行時にモジュールが不足しているというメッセージが表示されプログラムが動作できません。





この場合、Windows のレジストリに TabCtl32.ocx、comctl32.ocx を再登録することで正常動作ようになります。本症状は PC のセキュリティ強化によるもので、すべての環境で発生するものではありません。

・登録手順


C:\temp フォルダを作成し、解凍したファイルをすべてコピーします。(4 つのファイル)



TabCtl_ReReg.bat をエクスプローラーで右クリックし、管理者として実行を選択します。管理者権限がない場合は管理者権限のあるユーザーのパスワード入力をしてください。ダイアログが 4 回表示されますので OK をクリックします。セキュリティソフトなどで攻撃やウイルスと認識される場合は一時的にセキュリティソフトを停止して実行してください



以上で登録は完了します。
コピーしたファイルを削除してから SC-TOOL を実行し動作を確認してください。



今回配布しているファイルは、セキュリティソフトで確認済みのファイルとなっています。